

PORTAFOLIO COMERCIAL

LABORATORIO DE ENSAYOS

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO ANTE LA EMA,
A.C. EN LAS RAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y
METALMECÁNICA

CONCRETO GEOTECNIA ACERO P.N.D

ASFALTOS ENSAYOS ESPECIALES

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Somos una empresa enfocada al control de calidad dentro de la industria de la construcción empelando la normativa nacional e internacional vigente. Estamos respaldados por un equipo técnico y profesional certificados.

VISIÓN

Desarrollamos de manera constante un servicio de control de calidad superior para materiales de construcción, nosotros incrementamos nuestra competencia técnica para garantizar y ofrecer una plusvalía mayor a nuestros clientes, todo lo anterior bajo los principios de ética, honradez e integridad de cada resultado basado en un sistema estricto de gestión de la calidad.

MISIÓN

Ser a corto plazo en el giro de la construcción y servicios relacionados con ella, la alternativa predilecta dentro del mercado al ofrecer servicios para sus clientes a través de la innovación y calidad, asegurando con ello su permanencia en el mercado.

POLÍTICA DE CALIDAD


Comprometidos con la calidad y un correcto desempeño de nuestro capital humano para la verificación del control de calidad de materiales de construcción.

Nos apegamos a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018, así como a los requisitos contractuales y normativos, con el propósito de obtener la satisfacción de nuestros clientes, brindando imparcialidad, honestidad y transparencia.

NUESTROS SERVICIOS

▶ CONCRETO

- Muestreo y verificación de concreto fresco.
- Determinación de revenimiento.
- Ensayo de resistencia a compresión de concreto.
- Determinación de masa unitaria.
- Determinación de módulo elástico en concreto.
- Determinación del módulo en ruptura.
- Diseño de mezcla.
- Extracción y ensayo de núcleos de concreto.
- Detección de acero de refuerzo.
- Determinación de la resistencia del concreto por medio de esclerómetro.
- Detección de acero estructural en concreto endurecido.
- Estudios de calidad a concreto polimérico.




▶ TERRACERÍAS



- Estudios de calidad de estructuras térreas: Terraplén, Subrasante y Subyacente.
- Determinación del grado de compactación en campo
- Estudio de calidad de agregados (grava o arena).
- Diseño de mezclas para mejoramiento de materiales.

▶ GEOTECNIA

- Estudio de mecánica de suelos.
- Control y supervisión en geotecnia.
- Estudios de calidad de materiales para suelos.
- Diseño de cimentaciones.
- Diseño estructural de pavimento.
- Ensayos de integridad de pilas o pilotes.
- Perforación de pilas o pilotes.
- Perforación de micro pilotes.
- Pozos a cielo abierto con muestreo alterado.
- Pozos a cielo abierto con muestreo inalterado.
- Sondeo de penetración estándar.



▶ PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS



- Inspección de soldadura por medio de radiografía.
- Inspección de soldadura por medio de ultrasonido.
- Inspección de soldadura por medio de líquidos penetrantes, visibles y coloreados.
- Inspección de soldadura por medio de partículas magnéticas.
- Determinación de espesores de pintura y adherencias por medio de ultrasonido.
- Medición de perfil de anclaje, espesores de pintura y adherencias.
- Inspección de torque
- Inspección visual.
- Ensayo de calor (fuego) aplicada a pintura intumescente.
- Calificación de procedimiento de soldadura. Elaboración de procedimiento de soldadura. Calificación de soldador.
- Calificación de la habilidad de soldador.

▶ ACERO

- Determinación de la resistencia a la tensión.
- Doblado.
- Determinación de la masa unitaria y área transversal.
- Ensayos de calidad a torones.
- Ensayos de calidad a acero estructural.



▶ ASFALTOS

- Control y tendido de mezclas asfálticas.
- Elaboración y ensaye de pastillas marshall.
- Extracción de núcleos en carpeta asfáltica.
- Determinación del contenido de cemento asfáltico.
- Diseño de mezclas asfálticas.
- Determinación de permeabilidad en carpeta asfáltica.

SERVICIOS ESPECIALES

GEOMEMBRANAS

- Estudios de calidad a geomallas y geotextiles.
- Venta y colocación de Geomembranas.



PRUEBAS DE INTEGRIDAD / CONTINUIDAD EN PILAS

- PIT
- CROSSHOLE



SERVICIOS GEOFÍSICOS

- Tomografía resistividad eléctrica (TRE)
- Sondeo Eléctrico Vertical (SEV)
- Tendido de Refracción Sísmica (TRS)



TOPOGRAFÍA

- Levantamiento Topográfico.
- Levantamiento y/o análisis estructural.



- **SORDO MADALENO, S.A. DE C.V.**

“CENTRO COMERCIAL ARTZ PEDREGAL” (PICACHO AJUSCO)

Radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes, supervisión de soldadura, calificación de soldadores. terracerías, compactaciones, diseño de mezclas de concreto, supervisión de instalación y puesta en marcha de planta de concreto al inicio de la obra. Muestreo de concreto fresco y ensaye a compresión, muestreo y ensaye de varilla para acero de refuerzo

- **ADTEC, S.A. DE C.V.**

“HOTEL LAS BRISAS EN SAN JERÓNIMO”

Control de calidad de estructura metálica y/o estructura de concreto armado, supervisión de armado y montaje y realización de pruebas de radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes, torque. Calidad de pinturas, concretos y terracerías.

“PISTA DE HIELO EN SAN JERÓNIMO”

Análisis de material para reuso, supervisión de armado y montaje y realización de pruebas de radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes, torque. calidad de pinturas, recubrimientos y pruebas químicas y metalografías.

- **CAMINOS Y URBANIZACIONES AYFER, S.A. DE C.V.**

“HOTEL GALERÍAS SAN JERÓNIMO”

Control de calidad de estructura metálica y/o estructura de concreto armado, supervisión de armado y montaje y realización de pruebas de radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes, torque. Calidad de pinturas, concretos y terracerías.

- **ACCIONA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**

“PLAYAMAR TRES CANTOS FASE II B ACAPULCO”

Radiografía, supervisión de soldadura, calificación de soldadores. terracerías, materiales de relleno y compactaciones. concretos, supervisión de colados, revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros. Ensaye de materiales de acero de refuerzo.

- **GRUPO TEFCO, S.A. DE C.V.**

“EDIFICIO RESIDENCIAL NOVA BOSQUES”

Control de concreto armado y estructura metálica, radiografía, supervisión de soldadura, calificación de soldadores. Terracerías, determinación del grado de compactación; verificación de concreto fresco, determinación de revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros. Ensaye de materiales de acero de refuerzo.

- **ARDE INGENIERÍA, S.A. DE C.V**

“REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EN CUERPO B, AUTOPISTA TECALPACA-PALMILLAS”

Rehabilitación estructural del pavimento en cuerpo B, autopista, control de concreto, terracerías, calidad de materiales de relleno, material terreo para base y sub base, control de grados de compactación, estudio de agregados para concretos, supervisión de colados, revenimientos, ensaye a compresión de cilindros.

- **CODIGG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

“PAVIMENTACIÓN TRAMO VICENTE GUERRERO”

Estudio de calidad base y sub base, materiales de relleno y compactaciones. Control de concretos, supervisión de colados, revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros.

- **GRUPO BALPER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

“REMODELACIÓN CEDIS NAUCALPAN DE HELM DE MÉXICO”

Muestreo y ensaye de materiales de terracerías, determinación del grado de compactación; verificación de concreto fresco, determinación de revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros. Ensaye de materiales de acero de refuerzo

- **GOBIERNO DEL ESTADO**

“REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO”

Clasificación económica por tramos de la red sanitaria de la calle progreso, entre calle cañada y vía del ferrocarril, ubicada en la localidad de Cuautlancingo, en el municipio de Cuautlancingo, en el estado de Puebla.

- **ARQ. VIRGILIO VÁZQUEZ RUANOVA**

“PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 6 PONIENTE DE LA COL. GUADALUPE CALERAS”

Control de calidad para la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras ubicada en San Jerónimo Caleras del municipio de Puebla. Para el H. Ayuntamiento de Puebla.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVEL DE LA COLONIA

Viveros del Valle del municipio de Puebla, obra para el H. Ayuntamiento de Puebla.

- **IGNIA BIENES RAÍCES, S. DE R.L. DE C.V**

“PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS”

Verificación de resistencia de concreto hidráulico mediante esclerómetro de la por afectaciones del sismo ocurrido el día 19 de septiembre de 2017.

- **C+E CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.**

“CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ECATEPEC”

Muestreo y ensaye de materiales de terracerías, determinación del grado de compactación; verificación de concreto fresco, determinación de revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros. Ensaye de materiales de acero de refuerzo.

- **CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V.**

“REHABILITACIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO”

Muestreo y ensaye de materiales de terracerías, determinación del grado de compactación; verificación de concreto fresco, determinación de revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros. Ensaye de materiales de acero de refuerzo.

- **ECISA, S.A. DE C.V.**

“PLANTAS DE CONCRETO”

Estudios de calidad de materiales de terracerías; ensayos de calidad a materiales de agregados y concreto para la elaboración de diseños de concreto Ensaye de materiales de acero de refuerzo.

- **GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.**

“PARQUE DEPORTIVO SAN LORENZO”

Supervisión de armado y montaje y realización de pruebas de radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes, torque. Calidad de pinturas, recubrimientos

“CENTRO SOCIAL IGNACIO ZARAGOZA”

Supervisión de armado y montaje y realización de pruebas de radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes, torque. Calidad de pinturas, recubrimientos, control de compactación y concreto.

- **ONCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**

“PATIO DE MANIOBRAS”

Muestreo y ensaye de materiales de terracerías, determinación del grado de compactación; verificación de concreto fresco, determinación de revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros. Ensaye de materiales de acero de refuerzo. Diseños de concreto

- **ING. HUGO SAMUEL RAMOS RUIZ**

“PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX, CUADRANTE TLÁHUAC”

Muestreo y ensaye de materiales de terracerías, determinación del grado de compactación; verificación de concreto fresco, determinación de revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros.

- **EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL, S.A. DE C.V.**

“RECTIFICADOR DE CANAL EMISOR PONIENTE”

Estudios de calidad base y sub base, materiales de relleno, determinación del grado de compactación; verificación de concreto fresco, determinación de revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros. Ensaye de materiales de acero de refuerzo. Diseños de concreto.

- **H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA**

“DICTAMEN TÉCNICO DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO”

Efectuado para la rehabilitación con concreto asfáltico de la avenida Nacional, para diseñar y recomendar el procedimiento constructivo que se considere más adecuado de las terracerías y pavimento flexible.

IREHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO”

Dictamen técnico del estudio geotécnico y clasificación económica por tramos de la calle Bicentenario, municipio de Cuautlancingo, en el estado de Puebla.

- **ARQ. FRANCISCO DE PAULA BALLESTEROS CANALIZO**

“TORRE TOSCANA CONSTRUCCIÓN DE 40 DEPARTAMENTOS”

Verificación de concreto fresco, determinación de revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros para la construcción de la torre de 40 departamentos.

- **ARQ. FILEMÓN SANTIAGO**

“ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS”

Para determinar capacidad de carga para la construcción de planta para distribución de gas l.p. con capacidad de 93000 litros al 100 % agua en un tanque, ubicada en el estado de Tlaxcala.

- **ARQ. JUAN ANTONIO DOMINGO ROMERO FERNÁNDEZ**

ESTUDIO GEOTÉCNICO

Aplicable al cálculo y diseño del pavimento de tipo rígido para las adecuaciones geométricas a la vialidad, en el municipio de Puebla, en el estado de Puebla.

- **PAHELI CONSTRUCCIONES**

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO”

Control de calidad en la obra pavimentación con concreto hidráulico de la calle Chihuahua entre calle Tabasco y calle Reforma, en el municipio de San Martín Texmelucan.

- **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA**

“MODERNIZACIÓN DEL CAMINO, PARA DAR ACCESO A LA "ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEHUACÁN VIEJO"

Dictamen técnico del estudio geotécnico efectuado para diseñar y recomendar el procedimiento constructivo que se considere más adecuado de las terracerías y pavimento flexible.

- **SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

“CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: TULCINGO DEL VALLE – CHILA DE LA SAL”
Control de calidad de los materiales empleados, en el estado de Puebla.

“MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN IXCAQUIXTLA – TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ”

Control de calidad de los materiales empleados del Municipio de San Juan Ixcaquixtla, en el estado de Puebla.

“CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C.”

Control de calidad de los materiales empleados del municipio de Tecamachalco, en el estado de Puebla.

- **INGENIEROS PRIVADOS**

“MECÁNICA DE SUELOS EN PRIMARIAS DE IZTAPALAPA”

Elaboración y excavación de sesenta (60) pozos a cielo abierto, levantamiento del perfil estratigráfico, muestreo alterado, muestreo inalterado (cubicas). Estudio de mecánica de suelos y de laboratorio, para determinación de resistencia del suelo al cortante, capacidad de carga del terreno, como características propias.

- **M. EN I. GERMÁN SALGADO VELÁZQUEZ**

MECÁNICA DE SUELOS EN HUMEDAL DE TRATAMIENTO AVANZADO DE AGUA TRATADA DEL CERRO DE LA ESTRELLA IZTAPALAPA

Elaboración y excavación de ocho (8) sondeos mixtos, levantamiento del perfil estratigráfico, muestreo alterado y muestreo inalterado (cubicas). Estudio de mecánica de suelos y de laboratorio, para determinación de resistencia del suelo al cortante, capacidad de carga del terreno, como características propias.

- **ING. ROSENDO PASTRANA ANBREW**

“MECÁNICA DE SUELOS EN IEMS IZTAPALAPA 4 EDIFICIO B”

Elaboración y excavación de un (1) sondeo de 20 metros de profundidad, levantamiento del perfil estratigráfico, muestreo alterado y muestreo inalterado (cubicas). Estudio de mecánica de suelos y de laboratorio, para determinación de resistencia del suelo al cortante, capacidad de carga del terreno, como características propias.

- **MOZACO, S.A. DE C.V.**

“CAMPOS ELÍSEOS 369”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: acero de diversos diámetros; verificación de concreto fresco, determinación de revenimientos, muestreo y ensaye a compresión de cilindros.

- **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALCIRA, S.A. DE C.V.**

“DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactación en suelos, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **ACCUBO, S.A. DE C.V.**

“PARQUE ECOLÓGICO CUITLÁHUAC”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactación en suelos, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

Diseño de mezclas asfálticas, Diseño de mezcla de concreto ecológico. Estudios de calidad en adoquines ecológicos.

- **GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.**

“RECONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTOS PATRICIO SANZ 612”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactación en suelos, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **JM INGENIERIA ELECTRICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

“BANQUETAS TLALPAN”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactación en suelos, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.**

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PABELLÓN HIDROBOTÁNICO Y HUMEDAL DE TRATAMIENTO AVANZADO DE AGUA RESIDUAL TRATADA DEL CERRO DE LA ESTRELLA”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactación en suelos, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **DRA. VERÓNICA ADRIANA PALMA ESTEVES**

“EDIFICIO #8 DE LA UNIVERSIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI”

Inspección de soldadura mediante líquidos penetrantes de los 4 sótanos del edificio para determinar el estado de la soldadura en las placas de conexión.

- **NASA ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V.**

“CASA DE LA CULTURA SAN LORENZO TLACOYUCAN”

Estudios de mecánica de suelos e instalación de drenaje vertical

- **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.**

“CICLOVÍAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: acero de diversos diámetros, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.**

“PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES EN LA LAGUNA QUETZALCÓATL, DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactación en suelos, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.**

“IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL 2 "EL MARQUÉS"”

Elaboración y excavación de un (1) sondeo de 3 metros de profundidad, levantamiento del perfil estratigráfico, muestreo alterado y muestreo inalterado (cubica). Estudio de mecánica de suelos y de laboratorio, para determinación de resistencia del suelo al cortante, capacidad de carga del terreno, como características propias.

- **GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.**

“REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CERRADA DE LA HIGUERA”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactaciones, extracción y ensaye de núcleos de asfalto para determinación de espesores y grado de compactación en carpeta.

- **AU HAUS ESPACIOS INTELIGENTES, S.A.P.I DE C.V**

“CENTRAL DE RECARGA EN DC PARA AUTOBUSES ELÉCTRICOS METROBÚS”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactaciones, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido, líquidos penetrantes.

- **DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.**

“REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA”

Elaboración y excavación de un (1) sondeo de 20 metros de profundidad, levantamiento del perfil estratigráfico, muestreo alterado y muestreo inalterado (cubicas). Estudio de mecánica de suelos y de laboratorio, para determinación de resistencia del suelo al cortante, capacidad de carga del terreno, como características propias.

- **SUPSUS INGENIERÍA S.A. DE C.V.**

“MECÁNICA DE SUELOS PARA REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA”

Elaboración y excavación de dos (2) sondeo de 10 metros de profundidad, levantamiento del perfil estratigráfico, muestreo alterado y muestreo inalterado (cubicas). Estudio de mecánica de suelos y de laboratorio, para determinación de resistencia del suelo al cortante, capacidad de carga del terreno, como características propias.

- **CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.**

“REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactación en suelos. Elaboración de 6 pozos a cielo abierto para determinar las características y capacidad de carga del terreno.

- **GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.**

“REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CERRADA DE LA HIGUERA”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactaciones, extracción y ensaye de núcleos de asfalto para determinación de espesores y grado de compactación en carpeta.

- **GRUPO DE INGENIERIA Y COMERCIAL BUMA, S.A. DE C.V.**

“CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA Y MUSEO DE SITIO”

“CONSTRUCCIÓN DE MERCADO, MÓDULO DEPORTIVO Y ENTORNO URBANO SANTA INES”

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, ESPACIO PÚBLICO Y LOCALES COMERCIALES EN XALTOCAN”

Determinación del grado de compactación en suelos, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido, muestreo y ensayo a probetas de acero de refuerzo.

“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD XALTOCAN, SAN MIGUEL XALTOCAN”

Determinación del grado de compactación en suelos, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido, estudios de calidad a bloque y tabique.

- **GRUPO NUFRA , S.A DE C.V.**

“REHABILITACIÓN DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

“REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA”

Estudios de calidad a materiales térreos, control de compactación en suelos. Control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **DOMINIKA, S.A. DE C.V.**

“RENATO LEDUC 132, TLALPAN”

Elaboración y excavación de dos (2) pozos a cielo abierto , levantamiento del perfil estratigráfico , muestreo alterado y muestreo. Inalterado (cubicas) . Estudio de mecánica de suelos y de laboratorio, para determinación de resistencia del suelo al cortante , capacidad de carga del terreno, como características propias .

- **FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.**

“INTERCONEXIÓN DE MUSEOS”

Determinación del grado de compactación en suelos, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.**

“EL BARCO”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: estudios de calidad a materiales de terracerías, control de compactación en suelos, verificación de concreto, ensayos no destructivos como inspección de soldadura mediante líquidos penetrantes.

- **CONSTRUCTORA METRICA Y VISION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

“RECONSTRUCCIÓN DE CASAS IZTAPALAPA II”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactaciones, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **CMI CONSTRUCTORA MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA. S.A. DE C.V.**

“CONSTRUCCIÓN Y CREACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA MAGDALENA CONTRERAS”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactaciones, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **ACCUBO, S.A. DE C.V.**

“CONSTRUCCIÓN DEL ÁGORA, ARCOTECHOS 1 Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS DEL CAMPO MILITAR”

Realización de mecánica de suelos para determinar la capacidad de carga del terreno. Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactaciones, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido, líquidos penetrantes, inspección de torque, detección de acero de refuerzo.

- **CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, FERROVIAS Y SUBSISTEMAS, S. A. DE C. V.**

“AMPLIACIÓN DEL FERROCARRIL SUBURBANO RUTA LECHERÍA-AIFA”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: estudios de calidad a materiales de terracerías, control de compactación en suelos. Control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **LIVERPOOL, S.A. DE C.V.**

“LIVERPOOL SANTA FE”

Extracción de núcleos de concreto para determinar la resistencia de la losa, así como inspección de acero mediante ferroscañ

- **OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V.**

“REPAVIMENTACION DIVERSAS CALLES DEL AREA METROPOLITANA”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: estudios de calidad a materiales de terracerías, control de compactación en suelos. Control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido

- **PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

“MECÁNICA DE SUELOS PROYECTO DE PARQUE ECOLÓGICO EN EL LAGO DE TEXCOCO”

Elaboración y excavación de tres (2) sondeos de 45 metros de profundidad, levantamiento del perfil estratigráfico, muestreo alterado y muestreo inalterado (cubicas), colocación de piezoconos a 60 m de profundidad.

- **PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

“AMPLIACIÓN ANTARA TRABAJOS DE SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: estudios de calidad a materiales de terracerías, control de compactación en suelos. Control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido

- **CMI CONSTRUCTORA MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA. S.A. DE C.V.**

“CONSTRUCCIÓN Y CREACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA MAGDALENA CONTRERAS”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactaciones, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **ACCUBO, S.A. DE C.V.**

“CONSTRUCCIÓN DEL ÁGORA, ARCOTECHOS 1 Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS DEL CAMPO MILITAR”

Realización de mecánica de suelos para determinar la capacidad de carga del terrerno. Control de calidad de los materiales empleados, tales como: control de compactaciones, control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido, líquidos penetrantes, inspección de torque, detección de acero de refuerzo.

- **CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, FERROVIAS Y SUBSISTEMAS, S. A. DE C. V.**

“AMPLIACIÓN DEL FERROCARRIL SUBURBANO RUTA LECHERÍA-AIFA”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: estudios de calidad a materiales de terracerías, control de compactación en suelos. Control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido.

- **LIVERPOOL, S.A. DE C.V.**

“LIVERPOOL SANTA FE”

Extracción de núcleos de concreto para determinar la resistencia de la losa, así como inspección de acero mediante ferroscañ

- **OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V.**

“REPAVIMENTACION DIVERSAS CALLES DEL AREA METROPOLITANA”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: estudios de calidad a materiales de terracerías, control de compactación en suelos. Control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido

- **PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

“MECÁNICA DE SUELOS PROYECTO DE PARQUE ECOLÓGICO EN EL LAGO DE TEXCOCO”

Elaboración y excavación de tres sondeos, levantamiento del perfil estratigráfico, muestreo alterado y muestreo inalterado (cubicas), colocación de piezoconos a 60 m de profundidad.

- **PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

“AMPLIACIÓN ANTARA TRABAJOS DE SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO”

Control de calidad de los materiales empleados, tales como: estudios de calidad a materiales de terracerías, control de compactación en suelos. Control de concreto fresco, ensayos al concreto endurecido

- **PROYECCION ARQUITECTONICA P+E S.A DE C.V.**

Adecuación de la biblioteca en planta baja y rehabilitación del núcleo vertical de sanitarios en la zona oriente (planta baja primer y segundo nivel) de la antigua escuela de jurisprudencia, ubicada en calle san idelfonso no. 28 (30), Centro Histórico de la Ciudad de México

- **WORKINGS AND DEVELOPINGS S.A DE C.V**
Utopía Estrella Frente Centro de Artes Plásticas
- **3SPACIO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**
OBRAS DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACIÓN CHAPULTEPEC DE LA LINEA 1 DEL STC
- **OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. de C.V.**
REHABILITACIÓN DE AV. ALFREDO DEL MAZO, ASENTAMIENTO SAN PABLO DE LOS GALLOS, CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉX.
- **GRUPO NUFRA, S.A. de C.V.**
REHABILITACIÓN DE CALLE MIRASOL, ASENTAMIENTO LA PIEDAD, CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉX.
- **DUREZA Y ESTÉTICA EN PISOS S.A. DE C.V.**
CEDIS WALMART CHALCO
- **DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.**
TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR
- **DUGAF ASESORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
EL BARCO
- **CONSTRUCCIONES CAMARENA, S.A. DE C.V.**
EL BARCO
- **GRUPO NUFRA, S.A. de C.V.**
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGUALA DE PUERTO ACAPULCO A CALLE FRANCISCO VILLA, COL. EL PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO; Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE IGUALA DE PUERTO ACAPULCO A CALLE FRANCISCO VILLA, COL. EL PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

- **FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIÓN, S. A. De C. V.**
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y COLECTOR LAUREL EN LA COLONIA AGUA CALIENTE
- **COMERCIALIZADORA KD, S. A. DE C. V.**
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, MIRADOR, AREAS DE EJERCITADORES CERCA DE PROTECCION, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE URBANO "EL CERRITO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TETECALA, ESTADO DE MORELOS"
- **PROADMIN S.A. DE C.V.**
SANTA FE
- **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DEL AGUA S.A. DE C.V**
"OBRAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA LAGUNA XALAPANGO: HUMEDALES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO PAPALOTLA FASE II"
- **ARQ. ZVI ALAN MOTOLA KUBA**
Puebla 212
- **MOZACO CENTRAL MX, S.A.P.I DE C.V.**
TABACALERA
- **SBM REVE S.A DE C.V**
ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC ALFONSO L. HERRERA
- **LONAS MODERNAS S.A. de C.V.**
Innova Schools Tultepec
- **SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA)**
Construcción de Obras de Infraestructura Contempladas en el Proyecto "Equipamiento y "Obra Pública del Cuerpo de Policía Militar para Contribuir a las Operaciones del Orden Interior y Seguridad Nacional 2022", en el Estado de México, Frente 2".

- **PROADMIN DEVELOPER IX, S.A. DE C.V.**

POSTES

- **WORKINGS AND DEVELOPINGS, S.A. DE C.V.**

"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 48 JUAN RUIZ DE ALARCÓN Y MENDOZA, UBICADA EN CALLE BUENAVISTA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN D.T.6"

- **COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.**

"REHABILITACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA DE LA COLONIA ACTOPAN EN EL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS. "

- **BEARQ CONSTRUCTORES**

COLEGIO "JUSTO SIERRA"

- **CAABSA CONSTRUCTORA**

REHABILITACION PABELLON BOSQUES

- **GRUPO IOCISA S.A. DE C.V.**

NESTLE CAF

- **DEMEX INGENIERIA S.A. DE C.V.**

REVISIÓN Y APLICACIÓN DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DEL DESPRENDIMIENTO DEL PISO DE LA EXPLANADA DE LA "PLAZA DE ARMAS"

- **DESARROLLOS INMOBILIARIOS IESSA SAPI DE C.V.**

Parque San Andrés

- **ARKITECT**

Malla sombra TA

- **DMA ARQUITECTURA**

Sierra de la Breña

- **OH ARQUITECTURA SERVICIOS TRANSPORTE Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.**
Casa Habitación Familia Medina
- **BANCA MIFEL S,A FIDEICOMISO 2676/2018LERDO**
AZARA PARK
- **CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**
TREN SUBURBANO LECHERÍA-AIFA (TRAMO A), EDOMEX
- **EMIYARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**
Auditorio Quetzalcóatl
- **INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN ECONIG S.A. DE C.V.**
PAVIMENTACIÓN SANTA CECILIA
- **GRUPO KEOPS S.A DE C.V.**
Utopía 8 Barrios Deportiva
- **OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V.**
CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO “EL CAMPANARIO” UBICADO EN BOULEVARD CUAUTITLÁN IZCALLI, COLONIAS VILLA DE SAN JOSÉ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.
- **OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V.**
REHABILITACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA EL ÁRBOL Y U. H. FOVISSSTE, UBICACIÓN: DE VÍA LÓPEZ PORTILLO A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD: COLONIA EL ÁRBOL Y U. H. FOVISSSTE, INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES PROYECTOS: REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA EL ÁRBOL Y U. H. FOVISSSTE, 116227; REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA EL ÁRBOL Y U. H. FOVISSSTE, 117057.
- **DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.**
“jardín de niños Margarita Estavane Sales”

- **IMAGEN TECNOLOGICA VACCSA, S.A. DE C.V.**

Reacondicionamiento del estacionamiento PUMABUS

- **URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES A.A. DE C.V.**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD ubicada en AGEBS: 1510900030953 Y 1510900030968

- **GRUPO FLORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.**

MANZANA 25

- **CONCOAR, S.A. DE C.V.**

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA REDVIAL PRIMARIA: PAQUETE 8 DE LAS VIALIDADES: SAN BERNABÉ, AV. LUIS CABRERA Y PERIFÉRICO SUR LATERAL PONIENTE”

- **COPACHISA**

INSURGENTES 609

- **CITRINO ARQUITECTOS**

TRABAJOS DE ARQUITECTURA INGENIERÍA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN: ETAPA I.

- **LUOC, S.A. DE C.V.**

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: BAJO PUENTE EJE CENTRAL, LÁZARO CÁRDENAS - PASEO DE LA REFORMA Y PUENTE NONOALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO

- **LUOC, S.A. DE C.V.**

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACIÓN EN AV. CENTENARIO, EN LA CDMX

- **LUOC, S.A. DE C.V.**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA: PARQUE 6 DE LA VIALIDAD: CARRETERA NUEVA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO.

- **GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.**

ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC ALFONSO L. HERRERA (SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC TERCERA ETAPA)

- **FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**

“SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO SERPIENTES Y ESCALERAS, UBICADO EN LA TERCERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC”

- **SEGIVAN, S.A. DE C.V.**

Drenaje calle Nuevo León

MECÁNICAS

2022

- HOSPITAL DEL IMSS TULA, Tula de Allende, Hgo
- PLANTA HOLCIM ACAPULCO, ACAPULCO, GUERRERO.
- EMS PARA PLANTA DOSIFICADORA DE CEMEX TULUM, QUINTANA ROO.
- MECANICA DE SUELOS PARA GENOMMA LAB-REGISTRO SUBTERRANEOM SAN CAYETANO, TOLUCA EDO. DE MEXICO

2023

- PLANTA DE CEMEX, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO
- PLANTA DE TRATAMIENTO, PARQUE YECAHUITZOTL, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
- ALBERCA SEMIOLÍMPICA, IZTAPALAPA, CDMX
- PARQUE FASE V "LAGUNA NABOR CARRILLO" TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO
- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, NOGALES SONORA
- PUENTE DOUGLAS, GUAYMAS, SONORA
- EMS PARA PROYECTO DE HUMEDALES ARTIFICIALES, SANEAMIENTO DEL RÍO PAPALOTLA, ESTADO DE MÉXICO
- EMS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO ENTEROGERMINA, OCOYOACAC, EDO DE MÉXICO

¿TRABAJAMOS JUNTOS?

LA CALIDAD ES
NUESTRA PRIORIDAD

CONTÁCTANOS

 55 52669176 / 55 96887594

 contacto@mrcontroldecalidad.com

 5543422183 / 5545367282

 Vicente Guerrero Norte 68,
San Antonio Tecómitl. 12100,
CDMX.

